

# Bosch Newsletter

pro servisní partnery

Bosch Newsletter CZ/SK – 3. čtvrtletí 2017



# BOSCH

Stvořeno pro život



## Díly a příslušenství

Nové produktové informace



### Žárovky Ultra White 4 200k a Xenon White HID

Nabízíme vám novou řadu žárovek Bosch Ultra White a Xenon White.

Kompletní seznam objednacích čísel a typů žárovek naleznete [ZDE](#)



### Nabíječky Bosch

Připravte se na zimu s nabíječkami Bosch.

Přehled udržovacích nabíječek naleznete [ZDE](#)

Nabíječky pro profesionální použití naleznete v [Novém přehledu diagnostiky Bosch 2017](#) na str. 57 - 63

# Bosch Newsletter

pro servisní partnery


Bosch Newsletter CZ/SK – 3. čtvrtletí 2017



**BOSCH**

Stvořeno pro život

## Diagnostika Bosch – novinky



### Nová řada přístrojů pro servis klimatizací

Připravujeme pro Vás novou řadu přístrojů pro servis klimatizací ACS 863, ACS 763, ACS 753.

Prodej bude zahájen na přelomu 2017/18



### Nové přípravky na kalibraci radarů a kamer

Univerzální přípravek SCT 415 pro kalibraci kamer adaptivních vozidlových systémů.

Kalibrační přípravek ACC 200 pro radary adaptivních vozidlových systémů.

Prodej obou přípravků bude zahájen od října 2017



### Aktuální informace pro stanice pro měření emisí

Pro snadnější orientaci v nových podmínkách pro stanice měření emisí jsme pro vás připravili několik [dokumentů](#).

# Bosch Newsletter

pro servisní partnery

Bosch Newsletter CZ/SK – 3. čtvrtletí 2017



**BOSCH**

Stvořeno pro život

## Zajímavé odkazy



Informace pro opravy starších vozů – veteránů

[www.bosch-classic.com](http://www.bosch-classic.com)



Kompletní informace k akumulátorům Bosch

[www.akumulatorybosch.cz/](http://www.akumulatorybosch.cz/)

## Časopis Formule

**Formule Bosch**



**BOSCH**

Magazín společnosti Bosch – květen 2017



Aktuální číslo časopisu naleznete [ZDE](#)

Rádi bychom vás upozornili zejména na:

str. 4 - Společnosti Bosch a Daimler spojily své síly v oblasti autonomie

str. 5 - Bosch Connected vehicle – automobil jako osobní asistent řidiče

str. 9 - Motocyklové systémy Bosch

str. 14 - Nová Kia Sportage – osazena systémem přímého vstřikování benzínu Bosch a systémem Common Rail Bosch

Kaleidoskop  
ze světa  
Bosch

Moderní  
systémy  
Bosch

Náhradní  
díly  
Bosch

Diagnostika  
Bosch

TruckWorld

# Bosch Newsletter

pro servisní partnery

Bosch Newsletter CZ/SK – 3. čtvrtletí 2017



**BOSCH**

Stvořeno pro život

## Montážní videa



### Montáž kotoučových brzd

Instruktažní video montáže brzdových komponentů Bosch naleznete [ZDE](#)

## Motivační program eXtra

**Bezpečný podzim s díly Bosch**

Nakupujte náhradní díly značky Bosch a získáte navíc **3x tolik bodů** pro získání propisovacího opáření v rámci programu Bosch Extra.

[www.bosch-extra.cz](http://www.bosch-extra.cz)

Objeďte náhradní díly Bosch v období od 1. 9. do 30. 11. 2017 a získáte **3násobek bodů** v rámci bonusového programu Bosch Extra.

- K účasti jsou zapotřebí všechny autoservisy registrované v programu Extra, které se do akce přihláší do 31. 10. 2017
- Započítávají se všechny produkty Bosch v rámci programu Extra
- Přihlaste se do akce na [www.bosch-extra.cz](http://www.bosch-extra.cz)


**3x**  
Akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2017

Online katalog náhradních dílů

### Nová podzimní akce

Podrobnosti k nové akci naleznete [ZDE](#)

## Znamé chyby na vozidlech z databáze Bosch EBR.



Citroën C4 2.0 HDI, 110 kW, 09/2010-,  
motor RHE – motor nespustuje, kódy chyb U1209, U1309

# Bosch Newsletter

## pro servisní partnery

### Bosch Newsletter CZ/SK – 3. čtvrtletí 2017



# BOSCH

Stvořeno pro život

Řešení problému a tipy, jak provést opravu

Servisní informace

- Jízdní komfort
- Regulace motoru
- Převodovka

Vozidla, jichž se informace týká

- Všechny modely se 6rychlostní sekvenční mechanickou převodovkou.

Reklamovaná závada

- Motor nespustí.
- Převodovka nezařadí žádný zvolený stupeň.
- Rozsvícení varovné kontrolky servisu. Jsou uloženy chybové kódy: U1209, U1309.

Příčina

- Špatné ukostření na skříni převodovky.
- Špatný kontakt mezi ukostřovacím kabelem a ukostřovacím bodem karoserie v důsledku koroze.

Opatření pro odstranění závady

- Odmontovat baterii a nosič baterie.
- Čistit a případně dotáhnout ukostřovací bod baterie na skříni převodovky.
- Vizually kontrolovat stav ukostřovacího bodu: Ukostřovací bod poblíž baterie. Vyčistit a případně dotáhnout spoj v ukostřovacím bodě. obr.1 [1]
- Namontovat baterii a nosič baterie.

## Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch

- ▶ Bosch Automobilová technika [aa.bosch.cz](http://aa.bosch.cz) a [aa.bosch.sk](http://aa.bosch.sk)
- ▶ Bonusový program Bosch Extra [CZ](#) a [SK](#)
- ▶ Akumulátory Bosch [CZ](#) a [SK](#)
- ▶ [Facebook Bosch](#)
- ▶ [Youtube Bosch](#)

▶ **Bosch iCenter CZ/SK** – aplikace pro mobilní zařízení

▶ **Online katalog dílů Bosch**



V případě dalších dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat

**Jiří Novotný**

+ 420 602 663 864

[Jiri.Novotny@cz.bosch.com](mailto:Jiri.Novotny@cz.bosch.com)